



El.Klapa/Navi-Profesional+Kamera/Bi-Xenon+LED/Tempomat/Serwisowany

38 950

PLN

Dane kontaktowe


AutoStudio.com.pl

Telefon:
508700604

Email:

www:
autostudio.com.pl

- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- Gniazdo USB
- System nawigacji satelitarnej
- System nagłośnienia
- Klimatyzacja automatyczna, dwu...
- Tapicerka skórzana
- Elektrycznie ustawiany fotel k...
- Elektrycznie ustawiany fotel p...
- Podgrzewany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel pasażera
- Regul. elektr. podparcia lędźw...
- Regul. elektr. podparcia lędźw...
- Siedzenie z pamięcią ustawieni...
- Sportowe fotele - przód
- Podłokietniki - przód
- Podłokietniki - tył
- Kierownica skórzana
- Kierownica sportowa
- Kierownica ze sterowaniem radi...
- Kierownica wielofunkcyjna
- Cyfrowy kluczyk
- Keyless Go
- Uruchamianie silnika bez użyci...
- Czujnik deszczu
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Przyciemniane tylne szyby
- Tempomat
- Lampy bi-ksenonowe
- Kontrola odległości z przodu (...)
- Kontrola odległości z tyłu (pr...
- Kamera parkowania tył
- Lusterka boczne ustawiane elek...
- Podgrzewane lusterka boczne
- Lusterka boczne składane elekt...
- Kontrola trakcji
- Wspomaganie ruszania pod górę...
- System rozpoznawania znaków dr...
- Asystent świateł drogowych
- Dynamiczne światła doświetlają...
- Czujnik zmierzchu
- Spryskiwacze reflektorów
- Światła do jazdy dziennej
- Światła do jazdy dziennej diod...
- Lampy przeciwmgielne
- Oświetlenie drogi do domu
- Oświetlenie wnętrza LED
- System Start/Stop
- Elektroniczna kontrola ciśnien...
- Elektryczny hamulec postojowy
- Wspomaganie kierownicy
- Felgi aluminiowe 17
- Zawieszenie komfortowe
- ABS
- ESP
- Elektroniczny system rozdziału...
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera



Marka	BMW
Model	Seria 5
Typ nadwozia	Kombi
Typ paliwa	Diesel
Importowany	Tak
Rok produkcji	2010
Przebieg	314000
Kolor	Szary
VAT marża	Tak
Pojemność skokowa	1995
Moc	184
Skrzynia	Automatyczna
Napęd	Na tylne koła
Pierwszy właściciel	Tak
Bezwypadkowy	Tak
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5
Metalik	Tak